

# Хранение и техническое обслуживание автономных аккумуляторных зарядных станций

1. Оптимальная температура хранения: от 20°C до 30°C.
2. Не храните устройство в местах, где температура превышает 45°C или опускается ниже -10°C.
3. Храните устройство в чистом, сухом и хорошо проветриваемом месте.
4. Держите устройство вдали от жидкостей, сильной жары и острых предметов.
5. При длительном хранении устройства выполняйте следующие действия каждые 3 месяца для поддержания работоспособности аккумулятора:
  - a) Разрядите устройство до 0% уровня заряда аккумулятора.
  - b) Зарядите устройство до 60% уровня заряда аккумулятора

## Поддержание работоспособности аккумулятора.

- Не оставляйте устройство без использования на длительный период.
- Заряжайте и разряжайте устройство каждые 3 месяца, чтобы продлить срок его службы.

**Внимание! Хранение аккумулятора без единого цикла зарядки в течении 6 месяцев и более, для большинства производителей является поводом для снятия устройства с гарантии.**